


GEVEKO MARKINGS

Balisage
fosses
PL



Marquer l'avenir avec vous

www.geveko-markings.fr

Mise en sécurité des pourtours de fosses de maintenance PL

Afin de prévenir le risque de chute de hauteur dans les fosses de visite, il est recommandé de baliser le pourtour de la fosse notamment en la délimitant par des bandes de couleur alternées contrastées et antidérapantes (jaune et noires ou rouges et blanches).



1

Nettoyer la zone à équiper



2

Procéder aux ajustements en découpant les bandes **PREMARK™**



3

Appliquer le primaire **Viaxi™** sur supports béton



4

Chauffer **PREMARK™**
Chalumeau préconisé : **JETPACK**



Ligne de sécurité préfabriquée thermocollée **PREMARK™** Jaune/Noire
1000x250 mm

PREMARK™ est une Bande Préfabriquée thermocollée (Bpt) certifiée NF « Equipement de la Route » et NF Environnement
PREMARK™ est fabriquée par la société Geveko Markings Denmark A/S